

SPLOŠNI PODATKI PREGLEDA

Koda objekta : NM0074
Kraj : NOVO MESTO
Ime : POT, KRKA
Objekt : M
Številka odseka : 255
Stacionaža zacetek : 100
Stacionaža konec : 0
Vodja pregleda :
Prvi pregledovalec :
Drugi pregledovalec :
Datum zacetka pregleda : 29.5.2024
Datum konca pregleda : 29.5.2024
Vreme : sončno
Temperatura v Celzijih : 27
Datum zadnjega pregleda : 16.12.2021
Tip pregleda : glavni pregled

Signature Not Verified

I am approving this
document
18.10.2024 19:51Digitalno podpisano: 
Datum: 18.10.2024 11:37:09

SPREMEMBE NA OBJEKTU PO ZADNJEM PREGLEDU:

Brez

IZVEDENI UKREPI PO ZADNJEM PREGLEDU:

Brez

OPUŠČENI UKREPI PO ZADNJEM PREGLEDU:

Predlagani

DOGODKI PO ZADNJEM PREGLEDU:

ODCITKI NA VGRAJENIH MERILNIH NAPRAVAH:

Poškodba: 01

0111 -- 0725 --- DB- --- -- --- MESC ---- -- 000.70 001.00
okolica objekta - dostop na most - vozišče
površinska obloga - asfalt - razpoke
desno brežno
opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo cestišča na
nekaj mestih
29.5.2024 000.70 x 001.00 x 000.60 x 000.50 x 003.00 =
000.630

Poškodba: 02

0324 -- ---- -- -- -- -- -- -- BP 001.00 000.00
temelji - kapa nad piloti - kapa nad piloti vmesnega opornika
brez posebnosti
potapljaški pregled

29.5.2024 001.00 x 000.00 x 000.00 x 000.00 x 000.00 =
000.000

Poškodba: 03

0411 -- 0244 KO2 --- LD- -- ARM VECO SA-- -- 001.00 003.00
oporniki - krajni opornik - stena
beton - poškodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemič.vplivov
oba krajna opornika
leva in desna
poškodbe na betonskih in kamnih ter opečnih elementih - vidna armatura
opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo opornika na
večjem delu
sanacija
zamaka skozi dilatacije
29.5.2024 001.00 x 003.00 x 000.60 x 000.80 x 003.00 =
004.320

Poškodba: 04

0414 -- 0253 KO2 --- LD- -- VOD VECO SA-- -- 000.70 002.00
oporniki - krajni opornik - ležiščna polica
beton - zamakanje - zamakanje ob dilataciji
oba krajna opornika
leva in desna
poškodbe na betonskih in kamnih ter opečnih elementih - izcejanje vode
opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo opornika na
večjem delu
sanacija
29.5.2024 000.70 x 002.00 x 000.60 x 000.80 x 003.00 =
002.016

Poškodba: 05

0419 -- 0244 KO2 --- LD- -- ARM VECO SA-- -- 000.70 003.00
oporniki - krajni opornik - stena za ležišči
beton - poškodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemič.vplivov
oba krajna opornika
leva in desna
poškodbe na betonskih in kamnih ter opečnih elementih - vidna armatura
opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo opornika na
večjem delu
sanacija
zamaka ob dilatacijah
29.5.2024 000.70 x 003.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00 =
001.008

Poškodba: 06

0431 -- 0244 KO2 --- GDV -- ARM VECE SA-- -- 000.70 003.00
oporniki - krila - stena
beton - poškodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemič.vplivov
oba krajna opornika
dolvodno in gorvodno
poškodbe na betonskih in kamnih ter opečnih elementih - vidna armatura

opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo elementa na večjem delu

sanacija

29.5.2024 000.70 x 003.00 x 000.60 x 000.80 x 003.00 =
003.024

Poškodba: 07

0431 -- 0258 --- LDB GDV -- --- VECE ---- -- 000.70 001.00

oporniki - krila - stena

beton - zamakanje - sledovi zamakanja na površini

levo in desno brežno

dolvodno in gorvodno

opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo elementa na večjem delu

29.5.2024 000.70 x 001.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00 =
000.336

Poškodba: 08

0452 -- ---- -- -- -- -- -- -- -- BP 001.00 000.00

oporniki - vmesni opornik - steber

brez posebnosti

29.5.2024 001.00 x 000.00 x 000.00 x 000.00 x 000.00 =
000.000

Poškodba: 09

0542 -- ---- -- -- -- -- -- -- -- BP 001.00 000.00

ležišča - neoprensko ležišče - armirano-neopren

brez posebnosti

29.5.2024 001.00 x 000.00 x 000.00 x 000.00 x 000.00 =
000.000

Poškodba: 10

0622 -- 0244 --- LDB --- -- KOR POSE ---- -- 001.00 003.00

prekladna konstrukcija - glavni nosilec - glavni nosilec - I

beton - poškodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi

zmrzov./kemič.vplivov

levo in desno brežno

poškodbe na betonskih in kamnih ter opečnih elementih - sledovi

korodirane armature

opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo elementa

posamične poškodbe

območje ležišč

29.5.2024 001.00 x 003.00 x 000.80 x 000.50 x 003.00 =
003.600

Poškodba: 11

0622 -- 0254 04- DB- GV- -- KOR POSE ---- -- 001.00 002.00

prekladna konstrukcija - glavni nosilec - glavni nosilec - I

beton - zamakanje - zamakanje ob izlivniku

polje št. 04-

desno brežno

gorvodno

poškodbe na betonskih in kamnih ter opečnih elementih - sledovi
korodirane armature
opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo elementa
posamične poškodbe
29.5.2024 001.00 x 002.00 x 000.80 x 000.50 x 001.00 =
000.800

Poškodba: 12

0633 -- 0258 03- L12 --- -- 01Z DELP ---- -- 000.70 001.00
prekladna konstrukcija - sekundarni nosilni elementi - voziščna plošča
nad nosilci
beton - zamakanje - sledovi zamakanja na površini
polje št. 03-
v sredini polja
največja dimenzija poškodbe v različnih merskih enotah : 01 (xx) / 10
[m2]
opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo polja na
manjšem delu
29.5.2024 000.70 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00 =
000.140

Poškodba: 13

0691 -- 0217 --- --- LD- SP KAP MESE ---- -- 001.00 002.00
prekladna konstrukcija - konstrukcija hodnika - plošča hodnika
beton - razpoke - razpoka zaradi oviranega krčenja
leva in desna
spodaj
poškodbe na betonskih in kamnih ter opečnih elementih - izločanje
kapnikov
opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo elementa na
nekaj mestih
29.5.2024 001.00 x 002.00 x 000.60 x 000.50 x 001.00 =
000.600

Poškodba: 14

0691 -- 0244 --- --- GDV -- ARM STVE SA-- -- 001.00 003.00
prekladna konstrukcija - konstrukcija hodnika - plošča hodnika
beton - poškodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemič.vplivov
dolvodno in gorvodno
poškodbe na betonskih in kamnih ter opečnih elementih - vidna armatura
opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo elementa na
veliko mestih
sanacija
močne poškodbe ob dilatacijah,izlivnikih
29.5.2024 001.00 x 003.00 x 000.60 x 000.80 x 003.00 =
004.320

Poškodba: 15

0715 -- 0244 --- --- GDV -- ARM DOLE SA-- -- 000.70 003.00
cestišče - robni venec -
beton - poškodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemič.vplivov
dolvodno in gorvodno

poškodbe na betonskih in kamnih ter opečnih elementih - vidna armatura opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo elementa po celotni dolžini

sanacija

29.5.2024 000.70 x 003.00 x 000.60 x 000.80 x 003.00 =
003.024

Poškodba: 16

0720 -- 0725 --- --- LD- -- --- ---- YP 000.30 001.00

cestišče - hodnik -

površinska obloga - asfalt - razpoke

leva in desna

opravljeno pomankljivo

desni hodnik razpoka po celi dolžini - s

29.5.2024 000.30 x 001.00 x 000.60 x 000.50 x 001.00 =
000.090

Poškodba: 17

0732 -- 0615 --- --- LD- -- --- VECC ---- -- 000.30 002.00

cestišče - robniki - robniki - vmesni

kamen/opeka/omet - poškodbe elementov iz kamna - izpadla/izjedena malta iz stičnih reg

leva in desna

opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo cestišča na večjem delu

29.5.2024 000.30 x 002.00 x 000.40 x 000.80 x 001.00 =
000.192

Poškodba: 18

0732 -- 0618 --- --- GDV -- ZDR POSC ---- -- 000.30 001.00

cestišče - robniki - robniki - vmesni

kamen/opeka/omet - poškodbe elementov iz kamna - mehanska poškodba kamna dolvodno in gorvodno

mehanske poškodbe - zdrobljeno

opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo cestišča

posamične poškodbe

v območju izlivnikov

29.5.2024 000.30 x 001.00 x 000.60 x 000.50 x 001.00 =
000.090

Poškodba: 19

0760 -- 0725 --- --- --- -- --- DELC ---- -- 001.00 001.00

cestišče - vozišče -

površinska obloga - asfalt - razpoke

opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo cestišča na manjšem delu

29.5.2024 001.00 x 001.00 x 000.60 x 000.50 x 001.00 =
000.300

Poškodba: 20

0912 -- 0902 KO2 --- GDV -- --- SIRE ZA-- -- 000.70 002.00

dilatacije - dilatacija na vozišču - kovinski profil

dilatacija - dilatacija - netesnost

oba krajna opornika
dolvodno in gorvodno
opisna izmera razširjenosti glede na območje ali lokacijo elementa po
celotni širini
zamenjati
tudi korozija
29.5.2024 000.70 x 002.00 x 000.60 x 000.80 x 003.00 =
002.016

Poškodba: 21

1014 -- 1002 --- --- GV- -- ODT LOK- ---- -- 000.50 001.00
varnostne naprave, signalizacija, vodi - ograja na hodniku - polnilo
varnostne naprave, signalizacija - varnostne naprave, signalizacija -
mehanska poškodba
gorvodno
mehanske poškodbe - odtrgano
lokalno - -
29.5.2024 000.50 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00 =
000.100

Poškodba: 22

1071 -- 1004 ZM- xxx L-- -- --- ---- ZA-- -- 000.30 001.00
varnostne naprave, signalizacija, vodi - komunalni vodi -
konzole/pritrđitev
varnostne naprave, signalizacija - varnostne naprave, signalizacija -
korozija
ZM - začetek mostu
št. (xxx) elementa na objektu
leva stran
zamenjati
29.5.2024 000.30 x 001.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00 =
000.144

Poškodba: 23

1120 -- 1106 --- --- --- --- SA-- -- 000.50 002.00
izlivniki, naprave za odvodnjavanje - vtočni del -
izlivniki - izlivniki - neustrezna izvedba
sanacija
Splošno zamaka ob izlivnikih
29.5.2024 000.50 x 002.00 x 000.60 x 001.00 x 003.00 =
001.800

ZAKLJUČKI PREGLEDA

Rating spodnje konstrukcije :	11,33
Rating prekladne konstrukcije:	9,460
Rating cestišča :	5,712
Rating opreme objekta :	2,044
Rating celotnega objekta :	28,55

OCENA STANJA:

Most je v slabem stanju. Betoni krajnih opornikov razpadajo zaradi zamakanja skozi dilatacije. Dilatacije je potrebno

popraviti, betone sanirati. Zamaka po 1. nosilcu v 4. polju prekladne konstrukcije ob izlivniku. Betoni I nosilcev so poškodovani v območju zamakanja-krajna opornika. V asfaltu vozišča in hodnikov zopet pojav razpok.

KODIFICIRANA OCENA STANJA: 2

ZAHTEVANI UKREP - PREGLEDI:

ZAHTEVANI UKREP - PREISKAVE:

ZAHTEVANI UKREP - OMEJITVE:

ZAHTEVANI UKREP - VZDRŽEVANJE:

ZAHTEVANI UKREP - SANACIJE:

Del objekta: oporniki - krajni opornik - stena

Zahtevani ukrep:

Datum:

Del objekta: oporniki - krajni opornik - ležiščna polica

Zahtevani ukrep:

Datum:

Del objekta: oporniki - krila - stena

Zahtevani ukrep:

Datum:

Del objekta: prekladna konstrukcija - glavni nosilec - glavni nosilec - T

Zahtevani ukrep:

Datum:

Del objekta: prekladna konstrukcija - konstrukcija hodnika - plošča
hodnika

Zahtevani ukrep:

Datum:

Del objekta: cestišče - robni venec -

Zahtevani ukrep:

Datum:

Del objekta: dilatacije - dilatacija na vozišču - rega

Zahtevani ukrep:

Datum:

Del objekta: dilatacije - dilatacija na hodniku - kovinski profil

Zahtevani ukrep:

Datum:

Del objekta: varnostne naprave, signalizacija, vodi - komunalni vodi -
konzole/pritrlditev

Zahtevani ukrep:

Datum:

Del objekta: izlivniki, naprave za odvodnjavanje - vtočni del -
Zahtevani ukrep:
Datum:

ZAHTEVANI UKREP - POSEBNI:

STANDARDNA POPRAVILA:

Del objekta: dilatacija;
Standardno popravilo: zamenjava jeklene dilatacije;
Leto izvedbe: ;
Kolicina: 00006.80 M;

Del objekta: dilatacija;
Standardno popravilo: zamenjava jeklene dilatacije;
Leto izvedbe: ;
Kolicina: 00018.00 M;

Del objekta: robni venec, hodnik, srednji ločilni pas;
Standardno popravilo: drugo;
Leto izvedbe: ;
Kolicina: 00008.00 ;

Del objekta: robni venec, hodnik, srednji ločilni pas;
Standardno popravilo: zamenjava robnega venca;
Leto izvedbe: ;
Kolicina: 00340.00 M;

Del objekta: krilni zid;
Standardno popravilo: popravilo betonske površine;
Leto izvedbe: ;
Kolicina: 00030.00 M2;

Del objekta: krajna podpora;
Standardno popravilo: popravilo betonske površine;
Leto izvedbe: ;
Kolicina: 00016.00 M2;

Del objekta: krajna podpora;
Standardno popravilo: popravilo betonske površine vključno z armaturo;
Leto izvedbe: ;
Kolicina: 00040.00 M2;

Del objekta: mostna plošča;
Standardno popravilo: popravilo betonske površine;
Leto izvedbe: ;
Kolicina: 00050.00 M2;

Del objekta: mostni nosilec;
Standardno popravilo: popravilo betonske površine vključno z armaturo;
Leto izvedbe: ;
Kolicina: 00010.00 M2;

Del objekta: drugi elementi;
Standardno popravilo: zamenjava izlivnika;
Leto izvedbe: ;
Kolicina: 00030.00 KOS;

Del objekta: drugi elementi;
Standardno popravilo: drugo;
Leto izvedbe: ;
Kolicina: 00080.00 ;

SLIKE POŠKODB:

Poškodba: 000

Slika: 01



NM00742905202400001

Poškodba: 000

Slika: 02



NM00742905202400002

Poškodba: 003 Slika: 01



NM00742905202400301

Poškodba: 003 Slika: 02



NM00742905202400302

Poškodba: 010 Slika: 01



NM00742905202401001

Poškodba: 010 Slika: 02



NM00742905202401002

Poškodba: 011 Slika: 01



NM00742905202401101

Poškodba: 014 Slika: 01



NM00742905202401401

Poškodba: 015 Slika: 01



NM00742905202401501

Poškodba: 019 Slika: 01



NM00742905202401901